

SLOVENSKÝ

Návod

Zváracia prílba je pokryvka hlavy, ktorá sa pri vykonávaní určitých druhov zváračských prác používa na ochranu zraku, tváre a kradu pred popálením, UV-svetlom, iskrami, infračerveným svetlom a teplom. Prílba sa skladá z viacerých častí (pozri znázornené náhľadné dieľov). Automatický zvárací filter kombinuje pasívny UV a pasívny IR filter s aktívnym filtrom, ktorého svetelná prieupustnosť sa vo viacstupňovej časti spektra obmedzuje v závislosti od intenzity očiarenia zváracieho svetelného obloku. Svetelná prieupustnosť automatického zváracieho filtra má počiatkovú výšku hodnotu (svetlosť) stav. Po zaplenení zváracieho obloku a počas deťavnejnej reakcie doby sa stupeň prechodnosti svetla filteru zmení na nižšiu hodnotu (tmavší stav). Podľa modelu sa môže prílba kombinovať s ochrannou prílbou a/alebo systémom PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Bezpečnostné inštrukcie

Pred použitím prílby si prečítajte návod na obsluhu. Skontrolujte, či je predné sklo správne nasadené. Ak nie je možné odstrániť chybu, musíte prestať používať kazetu. Ohľadom ďalších informácií kontaktujte vášho oficiálneho predajcu.

Bezpečnostné opatrenia / Obmedzenie ochrany / riziká

Počas procesu zvárania sa uvoľňuje teplo a žiareni, ktoré môžu poškodiť zrak a pokožku. Tento výrobok ponúka ochranu zraku a tváre. Ak nosíte túto prílbu, vás zrak je neustále chránený pred ultrafialiovým a infračerveným žiareniom bez ohľadu na úroveň stupňa ochrany. Na ochranu zvýšenej časti váslo tela musíte tiež nosiť vhodný ochranný odv. Za niektorých okolností môžu čästice a substancie uvoľnené v procese zvárania vyuvoľať u niektorých osôb a touto predispozíciu alergické reakcie pokožky. Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu v cítivých osôb spôsobiť alergické reakcie. Ochranná zváracia prílba sa smie používať len na zváranie, brúsenie a nie na iné druhov použitia. Spoločnosť Optrel neručí za spôsobenie škody, ak sa zváracia prílba používa na iný účel, než je ten, na ktorý bola prílba určená alebo sa k nedostihu návodu na obsluhu. Prílepenie lepidla alebo podobného príslušného nie je povolené. Prílba je vhodná pre všetky známe postupy zvárania s **vynikajúcou zváranou laserom**. Na obávke nájdete odporúčanú **úroveň ochrany** podľa EN1619.

Výrobca neposkytuje záruku, ak sa prílba používa v rozpore s jej určením alebo ak sa nepoužíva podľa návodu na použitie. Prílba nenahradá ochranu prílby. V závislosti od modelu sa môže prílba kombinovať s ochrannou prílbou. Na základe konštrukčných znakov môže prílba ovplyvniť zorné pole (pracovník nevidí do strán, ak nedociľuje hľavu) a na základe prieupustnosti svala automatického zatenomiacovacieho filteru môže byť ovplyvnené vnímanie farieb. Z toho dôvodu je preto možné, že používateľ neuvídu signálne svetlá alebo výstražné signálky. Niekedy ihneď hrozí bezpečnostné nárazu z dôvodu väčšieho obvodu (hlava s prílbou). Prílba taktiež eliminuje vnímanie zvukov a tepla.

Varovanie: Pre celkové označenie bezpečnostnej triedy prílby je vždy rozhodujúca najnižšia zo všetkých použitých komponentov. Pri používaní v extrémnych teplotách venuje pozornosť príslušnému označeniu: FT, BT alebo AT. Pri nosení okuliarov sa nárazový môžu prenášať priamo z prílby na hlavu.

Viditeľnosť farieb

Kvôli zvýšeniu komfortu a bezpečnosti môžete pomocou tejto bezpečnostnej prílby vnímať farby.

Photovostný režim

Bezpečnostná prílba disponuje automatickou vypínacou funkciou, ktorá zvýšuje životosť akumulátora. Ak počas cca 10 min. poklesne svetlo na senzore na menšie ako 1 lux, prílba sa automaticky vypne. Na opätné zapnutie sa musí prílba krátko vystaviť dennému svetlu. Ak by sa prílba nemala dať viac aktivovať alebo pri zapojovaní zváracieho obloku vás stane mestavne, musíte akumulátor nabit' novzo.

Záruka a zodpovednosť

Záručné podmienky nájdete v údajoch národnnej predajnej organizácie výrobcu. Ďalšie informácie vám poskytne váš autorizovaný predajca. Výrobca neposkytuje záruku a ručenie v prípade skôd vzniknutých v dôsledku neoborodeného používania, neoprávnenej zásahov alebo v dôsledku použitia, ktoré výrobca neodporúča.

Použitie (Quick Start Guide str. 4-5 / Functions str. 6-7)

Správne nastavenie hlavovej pásky pri tomto produkte je veľmi dôležité, pretože iba vďaka správnomu nastaveniu hlavovej pásky bude možné využívať prednosiť veľkého zorného pola.

1. **Hlavový popr.:** Nastavte horúčky nastavovací popr. podľa vefkosti vašej hlavy. Stlačte gombík zapádkového mechanizmu a otiačajte ho dôvode, kým nie je hlavový popr. pevne napnutý, ale tak, aby netlačil. (str. 5. Č. 3a).

2. **Vzdialenosť od čela a uhol prílby:** Ubohlením pojistiek gombíkov je možné nastavovať vzdialenosť medzi kazetou a ľasmi. Prílbu umiestnite pred okom (pri blízko), ak to je možné (čím boliežie kazetu ochrany príslušenstvo pri oku, tým je väčšie váslo zorné pole). Obidve strany nastavte rovako a nesklapajte ich. Potom zložte dolného pojistku gombík. (str. 5. Č. 3b).

3. **Sklon prílby (excentrický tlacičko):** Sklon prílby sa má spôsobiť otôčením gombíkom. Sklon nastavte tak, aby sa nos nedotykal nosového výrezu. Opätnre otestujte, že aj pri kvynutí sa skupina prílby nedotkne nosa. (Na ochranu svojho nosa použijte dodanú skupinku na nos). (str. 5. Č. 3c).

4. **Automatický/krátky režim pre rázovky:** Posunutie spätného (s. 5) sa používa na nastavenie režimu nastavenia úrovne ochrany. V automatickom režime sa úroveň ochrany automaticky nastaví na intenzitu lúča svetla cez smináče (norma EN 379:2003). V ručnom režime sa môže úroveň ochrany nastaviť otáčaním gombíka (str. 7. Č. III + IV).

5. **Úroveň ochrany, Manuálny režim:** V režime „Manuálny“ sa môže otocením regulátora stupňa ochrany voliť medzi stupňami ochrany až 13. (Korektúra stupňu ochrany je deaktivovaná v manuálnom režime) (str. 7. Č. IV).

Automatický režim: V automatickom režime „Automatická“ sa stupeň ochrany automaticky prispôsobí a zodpovedá stupňu ochrany 4 - 13 podľa normy EN 379, keď otôčný gombík sa nachádza v polohе „N“. (príčom absolútne minimum a maximum stupňa ochrany 4, respektive 13 nie je možné nedosiahnuť, resp. prekročiť, nezávisle od nastavenia korektúry) (str. 7. Č. III).

6. **Spínač otvorenia:** Spínač otvorenia (Delay) (str. 6) umožňuje zvoliť oneskorenie otvorenia z trny na svelo. Otôčny gombík umožňuje plynulé nastavenie od tmavej po svetlú medzi 0,1 – 2,0 s s pripojiteľným efektom stmievania. (str. 6. Č. II).

7. **Efekt stmievania/Twilight:** Plynulý prechod od tmavého k svetlomu efektu stmievania „Twilight“ poskytuje ešte lepšiu ochranu očí pred únavou a podráždením pri opätovne žihajúcich objektoch a poskytuje oká, ktoré potrebujete, aby si zvyklo na jas. (str. 6. Č. II).

POZOR: Pre rýchle stehovanie zváranie nedávajte tlacičko do oblasti Twilight. Pre oblasť stehovania sa najlepšie hodí „Jack“ s minimálnym oneskorením otvorenia.

8. **Režim brúsenia:** Stlačením gombíka úroveň ochrany prepnete kazetu do režimu brúsenia. V tomto režime je kazeta deaktivovaná a zostane na 10 minút v svetlom stave. Aktivovaný spánkový režim je

možné zvukom rozpoznať na modro blikaúcej LED dióde a vnutri v dôsledku reflexie na vystupujúcom skle prílby. Ak chcete režim brúsenia deaktivovať, stlačte gombík úroveň ochrany znova. (str. 7. Č. V)

9. **Citlivosť:** S tlačidlom citlosťi sa citlosť svetla nastavuje podľa zváracieho obloku a okolia sveta.

10. **Senzory:** Táto zváracia prílba disponuje 5 senzormi, 4 senzory slúžia na detekciu zváracieho svetla a 1 senzor je zodpovedný za detekciu intenzity svetla (automatickýmy) a novú funkciu Stay-Dark.

Cistenie a dezinfekcia

Kazetu a predné sklo je nutné pravidelne čistiť používaním jemnej látky. Nepoužívajte žiadne silné alebo abrazívne čisticie prostriedky a alkohol. Poškrabanie alebo poškodenie sklo sa musí vymeniť.

Skladanie

Zváracia prílba sa musí skladovať pri izbovnej teplote a nízkej vlhkosti. Skladanie prílby v pôvodnom obale predĺži životnosť batérie. Na predĺženie životnosti akumulátora skladajte prílbu ako svetlo.

Výmena predného skla (s. 4. 4)

Pri výmene uprevádzacieho disku je potrebná opatrnosť. Nedeformujte prílbu, pretože inak sa môže poškodiť zvárací filter.

1. Vystupujúce sklo sa môže uvoľniť a vytiahnuť potiahnutím spony smerom dozadu nabok z uchytenia.

2. Nové vystupujúce sklo zaveste do bočnej svorky. Vystupujúce sklo napírite k druhej bočnej svorke a nechajte ho zaskočiť. Táto manipulácia si vyžaduje trochu tlaku, aby tesnenie na vystupujúcom skle ukazovalo žltého čínsku.

Akumulátor/proces nabijania (s. 4. 1)

Prílba disponuje vysoko výkonným litium-polymerovým (LiPo) akumulátorom. Pred prvým použitím nabite úplne akumulátor pomocou dodaného Micro-USB kabla na bežnom USB konektore (nie je súčasťou dodávky). Prílba sa musí Micro-USB záverka na príbele chrániť pred prachom a špinou pomocou ochranej krytky. Akumulátor sa nabija tiež cez solárny článok z externých svetelných zdrojov (stropné svetlo, zváracie svetlo). Pri častom používaní sa musí akumulátor nabijať veľmi zriedka. Odporúča sa nechať prílbu kompletny nabit' každých 6 mesiacov. V prípade, že je akumulátor prázdny, cca 15 minút nabijania postačuje na prevádzkový dobu cca 8 h.

Stav nabítia: **Červená**: Akumulátor je takmer prázdny (bezodkladné nabijanie)

2 Oranžové svietenie: Akumulátor sa nabija

3 Zelené svietenie: Akumulátor je úplne nabity

Ak by prílba pri zapájaní zváracieho obloku nemala viač stmatvárt, skontrolujte, prosím, stav nabítia (stlačte tlacičko ostrenia, keď LED dióda viač nebola modrá, je akumulátor úplne vyprázdnený). Aká kazeta a ochranná clonou nefunguje správne naprieč nabítu akumulátora, kontaktujte vášho oficiálneho predajcu. Poškodený akumulátor môže vymeniť výrobca alebo certifikované servisné centrum.

Riešenie problémov

Kazeta sa nestavuje

→ Nastavte citlosť (str. 6. Č. I)

→ Vycistite smináče alebo predné sklo

→ Deaktivujte režim brúsenia (str. 7. Č. 5)

→ Vypnutie času oneskorenia – pri rýchлом stehovaní prepnutie na „Tack“ (str. 7. Č. II)

→ Nabítejte akumulátora (str. 4. Č. 1)

Úroveň ochrany príslušné svetlá

→ Zvolte v manuálnom režime vyšší stupeň ochrany (str. 7. Č. IV)

→ V automatickom režime vytáčanía na +1 alebo +2 sa opýtať (str. 7. Č. III)

→ Vymenite sklo predného krytu (str. 8. Č. 4)

Úroveň ochrany príslušné tma

→ Zvolte v manuálnom režime nižší stupeň ochrany (str. 7. Č. IV)

→ V automatickom režime vytáčanía na -1 alebo -2 sa opýtať (str. 7. Č. III)

Kazeta bliká

→ Upravte pozíciu vypínača oneskorenia na postupe zvárania (str. 6. Č. II)

→ Regulátor citlosť prispôsobte na metódu zvárania (str. 6. Č. I)

→ Nabítejte akumulátora (str. 4. Č. 1)

Slaby výťad

→ Vycistite predné sklo alebo kazetu → Zvýšte okolité osvetlenie

→ V manuálnom režime prispôsobte stupeň ochrany na režim zvárania (str. 7. Č. IV)

→ V automatickom režime prispôsobte korektúru stupňa ochrany na metódu zvárania (str. 7. Č. III)

Zváracia prílba sa posúva

→ Nastavte alebo dotiahnite hlavový popr. (str. 5. Č. 3a-3c)

Specifikácie (Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny)

Úroveň ochrany	auto mode : 3 (režim osvetlenia) 4 < 13 (režim my)
Ochrana UV/IR	Maximálna ochrana v režimoch svetlo a tma
Doba prepnutia zo režimu svetlo do režimu tma	90μs (23°C / 73°F) 70μs (55°C / 131°F)
Doba prepnutia zo režimu tma do režimu svetlo	0,1 - 0,2 s "Twilight Function"
Elektrické napájanie	Solárne články
Hmotnosť	Non PAPR: 575 g / 20,3 oz PAPR: 745 g / 26,3 oz
Prevádzková teplota	-10°C - 55°C / 14°F - 131°F
Teplota skladovania	-20°C - 70°C / 4°F - 158°F
Klasifikácia podľa EN379	Optická trieda = 1 Homogenita = 1 Rozptyl svetla = 1 Závislosť zorného uhla = 1
Normy	CE, EAC, ANSI, AS/NZS, complies with CSA, pr ISO 16321 / WIG+
Ďalšie označenia pre verziu PAPR (hotifikovaný orgán CE/1024)	EN12941 (TH3 v kombinácii s e3000/e3000X, TH2 pre verziu s prílobou a e3000/e3000X) EN14594 (Class 3B v kombinácii s suppliedair)

Vyhľásenie o zhone

Pozri internetom adresu na poslednej strane.

Právne informácie

Tento dokument zodpovedá požiadavkám nariadenia EÚ 2016/425, bod 1.4 prílohy II.

Menované miesto

Detalné informácie pozri poslednej stranu.